

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

番号灯

注： 番号灯 は交換部品を示す。

ショベル・ローダの番号灯において、部品管理が不適切なため、24V 仕様の車両に 12V 仕様の白熱電球を組み付けたものがある。そのため、当該電球に 24V が印加されて異常発熱し、フィラメントが断線して番号灯が不灯となるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、番号灯を正規品に交換する。

識別：キャブ内のヒューズボックスカバーの裏面に薄緑色のペイントを塗布する。