


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

フォーク・リフトのブレーキバルブにおいて、組立作業が不適切なため、誤った部品が組み付けられているものがある。そのため、急制動時にブレーキの効きに遅れが生じ、制動停止距離が保安基準に適合しない。

改善措置の内容：

全車両、ブレーキバルブを良品に交換する。

識別：運転席下部のツールボックスカバーの裏面にピンク色のペイントを塗布する。