






改善箇所説明図



注: は交換部品を示す。

	対策前	対策後
	V字接手	鍛造接手
接手部品一式		
	分割遮熱カバー	一体遮熱カバー
		

〔ショベル・ローダの排気管において、排気管を繋いでいる接手部品（V字接手）の強度不足のため、稼働時の振動等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、V字接手が破断して隙間から排気ガスが漏れるおそれがある。〕

改善措置の内容

全車両、排気管接手部品一式を対策品へ交換する。

識別: 遮熱カバーが一体型になっていることで識別する。