

施設名	月津最終処分場													
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆		2023年度											
点検項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)			0.0	0.0										
擁壁の点検		点検日	4月25日	5月30日										
		点検結果	異常なし	異常なし										
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
遮水工の点検		点検日	4月25日	5月30日										
		点検結果	異常なし	異常なし										
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
周縁地下水の水質 (上流、下流井戸)		採取した場所	観測井戸	観測井戸										
		採取日	4月4日	5月9日										
		結果が得られた日	4月25日	5月30日										
		水質検査結果	異常なし	異常なし										
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
放流水の水質		採取した場所	施設排水口	施設排水口										
		採取日	4月4日	5月9日										
		結果が得られた日	4月25日	5月30日										
		水質検査結果	異常なし	異常なし										
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
調整池の点検		点検日												
		点検結果	各当施設無し											
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日												
		処置の内容												
浸出液処理施設の点検		点検日	4月25日	5月30日										
		点検結果	異常なし	異常なし										
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
配管等の防凍処置の点検		点検日	4月25日	5月30日										
		点検結果	異常なし	異常なし										
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—										
		処置の内容	—	—										
残余の埋立容量測定	測定日													
	測定値	埋立完了により各当無し												

