

施設名	月津最終処分場														
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆		2024年度												
点検項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)			0.0	0.0											
擁壁の点検	点検日		4月23日	5月30日											
	点検結果		異常なし	異常なし											
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—											
		処置の内容	—	—											
遮水工の点検	点検日		4月23日	5月30日											
	点検結果		異常なし	異常なし											
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—											
		処置の内容	—	—											
周縁地下水の水質 (上流、下流井戸)	採取した場所		観測井戸	観測井戸											
	採取日		4月2日	5月7日											
	結果が得られた日		4月24日	5月27日											
	水質検査結果		異常なし	異常なし											
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日		—	—										
		処置の内容		—	—										
放流水の水質	採取した場所		施設排水口	施設排水口											
	採取日		4月2日	5月7日											
	結果が得られた日		4月24日	5月27日											
	水質検査結果		異常なし	異常なし											
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日		—	—										
		処置の内容		—	—										
調整池の点検	点検日		各当施設無し												
	点検結果														
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日													
		処置の内容													
浸出液処理施設の点検	点検日		4月23日	5月30日											
	点検結果		異常なし	異常なし											
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日		—	—										
		処置の内容		—	—										
配管等の防凍処置の点検	点検日		4月23日	5月30日											
	点検結果		異常なし	異常なし											
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日		—	—										
		処置の内容		—	—										
残余の埋立容量測定	測定日		埋立完了により各当無し												
	測定値														

